

**AVIONS PIERRE ROBIN**

Aérodrome de DIJON-VAL SUZON

21121 Fontaine .lès .Dijon

Tel. (80) 31 61 01 — Telex 350 818

FRANCE

**BULLETIN DE SERVICE**  
**SERVICE BULLETIN**

**N°81**

R E C O M M A N D E - R E C O M M E N D E D

**Objet** Object : DRAINAGE DU FOND DE FUSELAGE SOUS RESERVOIR  
FUSELAGE DRAINING, UNDER RESERVOIR

Avions concernés : R 2100 - R 2100 A - R 2160 - R 2160 D

Aircraft concerned : R 2100 - R 2100 A - R 2160 - R 2160 D

Date :  
Mars 1980

Edition 1

Page 1/1

Approuvé par la DGAC Approved by DGAC


APPROUVE PAR LA DGAC le 16.4.1980

Lors de la prochaine visite de 50 heures vérifier le diamètre et le nombre (6) des trous de drainage situés dans le fond du fuselage, sous le bidon.

S'ils ne sont pas conforme au plan 22.40.48 ci-joint, les modifier ou les percer en conséquence.

= - - - - -

During the next 50-hour inspection, check the diameter and the number (6) of drain holes located in the fuselage belly, under the reservoir. If they do not comply with attached drawing n° 22.40.48, modify or drill them, as required.



Ce plan fait l'objet de la modification n° 1097.

Ce plan est la propriété des AVIONS PIERRE ROBIN et ne peut être reproduit ou communiqué sans leur accord	
<b>AVIONS PIERRE ROBIN</b>	
Dessiné par: <i>Laudant</i>	DESIGNATION: <i>MODIFICATION DRAINAGE</i>
le: <i>21/11/57</i>	<i>FOND. FUSELAGE</i>
Verifié par: _____	N° <i>22.40.48</i>
le: _____	
Echelles: _____	